



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Белгородской области,  
309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, д. 38, телефон, факс: 8(47248)4-44-97,  
E-mail: gpn-sheb@31.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 33/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Купинская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

Коровина Е.Ю.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по № 33  
Шебекинскому городскому округу управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Белгородской области  
(наименование органа ГПН)

от «23» марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

– с 10 час. 00 мин. «16» апреля 2021 года по 16 час. 00 мин. «16» апреля 2021 года;

проведена проверка заместителем начальника ОНД и ПР по Шебекинскому городскому округу УНД и ПР  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора  
ГУ МЧС России по Белгородской области Николенко Максимом Александровичем муниципального  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Купинская основная общеобразовательная школа  
власти, органа местного самоуправления)

Шебекинского района Белгородской области»

совместно с директором МБОУ «Купинской средней общеобразовательной школы Шебекинского района  
Белгородской области» Селотиной Натальей Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на каждого дежурного средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.03.2022 г.	
2.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.03.2022 г.	
3.	На объекте защиты в подвальном помещении, спортзале и в левом крыле здания на втором этаже рядом с лестничной клеткой, ведущей на 1 этаж в помещение коридора отсутствует система пожарной сигнализации	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» утв. приказом МЧС РФ от 20.07.2020 N 539	31.03.2022 г.	
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах,	п. 24 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.03.2022 г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
5.	Руководитель организации в помещении электрощитовой в здании школы не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	п. 15 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.2.7 Свода правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179	31.03.2022 г.	
6.	На объекте защиты отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь, ведущая из помещения лестничной клетки в подвальное помещение, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 16 п/п «д» постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	31.03.2022 г.	
7.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше здания школы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 п/п «б» постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.03.2022 г.	
8.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для отделки фасадной части здания (утеплитель),	п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР  
по Шебекинскому городскому округу  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области  
Николенко максим Александрович  
«16» апреля 2021 года



(подпись, М.Д.П.\*)

Предписание для исполнения получил (а):  
директор МБОУ «Купинская средняя  
общеобразовательная школа Шебекинского  
района Белгородской области»  
Селютина Наталья Васильевна  
«16» апреля 2021 года



(подпись)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.